POINT D'ACTUALITES AU 15/06/2021

L'équipe d'astreinte est joignable au 06.27.83.14.51. Ci-dessous, vous trouverez un comparatif de la situation actuelle et des niveaux d'eau maxi, mini et médians en Brière, ainsi que la pluviométrie. En rouge se trouvent les niveaux votés en 2016 par la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM).

Niveaux d'eau en Brière en cm cote NGF69
(ajouter 92cm pour avoir la cote Brière)



Pluviométrie à Missillac et à Montoir en mm

Période	2000-01	2019-20	2020-21
Septembre	65 62	84 70	72 42
Octobre	151 118	157 142	139 149
Novembre	160 134	218 215	87 45
Décembre	117 87	137 134	205 178
Janvier	213 112	150 117	114 89
Février	68 44	119 99	51 49
Mars	133 109	94 89	15 17
Avril	65 48	69 56	32 8
Mai	52 25	43 36	114 70
Juin	23 12	140 84	13 12
Juillet	89 69	13 9	- -
Août	36 18	71 74	- -

Tendance

Voici l'évolution des niveaux d'eau des principaux secteurs (***en cm et en NGF69***) :

Ouvrage / compartiment	*Niveau actuel*	*Evolution sur une semaine*
Pont de l'Angle – Haut Brivet	92	- 5 cm
Pont de Paille – Brière	72	- 4 cm
Taillée – Marais de la Taillée	133	+ 14 cm
Priory – Marais de Priory	71	- 5 cm
Martigné – Marais de Martigné	96	+ 5 cm

Les précipitations annoncées ces prochains jours :

- Visibilité à 3 jours : 15-20 mm attendus ce vendredi avec chute des températures
- Visibilité de 4 à 7 jours : 15 mm *(les prévisions à 7 jours sont incertaines)*

Les niveaux baissent du fait de l'évaporation due aux fortes températures et de la transpiration de la végétation. Les réalimentations sur le secteur de la Taillée ont recommencées, réalisables pour des coefficients de marée supérieurs à 70. A la vue de la salinité relativement faible dans l'estuaire de la Loire, il sera prochainement réalisé des réalimentations via Martigné.

SBVB
Syndicat du Bassin Versant du Brivet

Zoom sur le bassin versant du Brivet – position des ouvrages



L’ouvrage est constitué de deux portes à flots.

Les portes s’ouvrent et se ferment au gré du courant.

La porte côté Brivet est actuellement maintenue ouverte via des chaînes. Cela permet au courant de rentrer en Brière sans qu’elles se ferment. Au contraire, la porte côté Brière est libre. Elle se ferme lorsque le courant sort de la Brière vers le Brivet.

Néanmoins, des obstacles sont retrouvés de temps à autre au fond du lit, empêchant leur fermeture/ouverture. Il arrive même que des personnes les attachent de leur propre chef. Dernièrement, un obstacle empêchait la fermeture de la porte côté Brière. Aussi, le courant pouvait sortir de Brière. Ces obstacles / cordes sont enlevés par les éclusiers.